

1 Údržba a čištění

1.1 GetaCore - čistící sada - velká



Obsah:

- 1 utěrka z mikrovlákn
- 1 brousek
- 1 brusný kotouč SG 240
- 1 brusný kotouč STS 150
- 1 sada brusných kotoučů
- 1 tuba GetaCore pasta na leštění
- 1 láhev GetaCore leštícího mléka „MPA 10.000“
- 1 láhev GetaCore - Cleaner

Oblast použití:

Stopám běžného opotřebení se nedá po určité době užívání zabránit. Občasné použití čistící sady může stopy lehkých povrchových škrábanců zmírnit a docílit tak optického vylepšení povrchu.

1.1.1 Návod použití - pro hedvábně matné horní plochy

Obecný návod údržby

1. Čistěte prosím GetaCore – horní plochy jen s jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
2. **Zabraňte** prosím používání abrazivních prostředků, popř. prostředků obsahující kyseliny.
3. **Skvrny** na GetaCore-plochách by měly být obecně odstraněny co nejrychleji, aby se zachoval jednotný stupeň lesku.
4. Pokud byste přesto chtěli jednoduše odstranit zaschlé skvrny od vody nebo vápna, použijte prosím ocet z bílého vína (5% roztok) a zřed'te ho v poměru 1 : 1 vodou, abyste dostali už jen 2,5 % koncentrát.
5. Prosím vyvarujte se používání mycích politur nebo čistících prostředků, které obsahují olej nebo silikon. Tyto zanechávají olejový film na povrchu, který se dá jen těžce odstranit. Tyto prostředky vedou ještě k tomu, že jsou na povrchu více vidět otisky prstů.
6. Pro zachování povrchových vlastností by se měly používat **krájecí prkýnka a podložky pod hrnce**. Pokud by přesto na povrchu měly být vidět stopy po používání, tak potom mohou být GetaCore povrchy dodatečnou úpravou (viz „Oživení povrchu“) nebo odborníkem dobroušením opět regenerovány.

Použití: Oživení povrchové plochy:

1. Plochu, kterou je třeba opracovat, předem očistit obvyklým domácím čistícím prostředkem.
2. Potom nasadit brusné kotouče (pads) SG 240 na brousek a tento na opracovávané ploše použít následně:

Brousek vzít do ruky a stejným tlakem (nevykonávat žádný velký tlak) krouživými pohyby opracovávanou plochu obrousit. Občas utřít prach vznikající při broušení utěrkou z mikrovlákn a občas provést kontrolu povrchu:

Jsou stopy po používání už minimalizovány? Odpovídá lesk povrchu upravovaného místa k ostatními povrchu? Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se postup broušení s brusnými kotouči SG 240 opakovat. Aby se stupeň lesku povrchu přizpůsobil zbylému povrchu, může být nyní také ještě nanесена leštící pasta s kotouči STS 150 nebo hadrem – rovněž krouživými pohyby.

3. Nakonec se plocha musí vyčistit utěrkou z mikrovlákn.

Obecně může být popsán postup čištění u velmi zatížených povrchů opakován vícekrát.

1.1.2 Návod použití - pro vysoce lesklé plochy

Všeobecný návod údržby

Perfektně lesknoucí se plochy vyžadují zvláštní úpravu. Pro údržbu perfektně lesknoucích se povrchů je mezi jinými prostředky nutná přiložená brusná sada. Přesný popis pro dané postupy broušení jsou přiloženy v sadě. Jednotlivé kroky broušení by však měly být prováděny odborníky, protože rovnoměrně diamantový lesk povrchu se dá docílit jen se speciálními bruskami.

Ovšem malou regeneraci plochy můžete provést sami následujícím způsobem:

1. Plochu, kterou je třeba opravit, nejdříve vyčistit obvyklými čistícími prostředky pro domácnost.
2. Potom připevnit na brusku brusný papír Pad STS 150 a s ním nyní na opravovaném povrchu pracovat následovně:

Než vezmete brusku do ruky a stejnoměrným tlakem (nepůsobit velkým tlakem) kruhovými pohyby začnete opracovávanou plochu brousit, měli byste na plochu nanést malé množství leštícího mléka „MPA 10000“. Příležitostně odstranit prach vzniklý leštěním utěrkou z mikrovlákn a provést kontrolu horního povrchu:

Jsou stopy opotřebení již minimalizovány? Hodí se lesk horní plochy opracovávaného místa ke zbytku plochy? Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se leštící postup s brusným papírem Pad STS 150 s přídavkem leštícího mléka opakovat ještě jednou.

3. Na konec se musí plocha vyčistit utěrkou z mikrovlákn. Mějte prosím na paměti, že zde může být docíleno pouze „osvěžení povrchu“. Pro kompletní „důkladnou renovaci“ Vašeho perfektně lesknoucího se povrchu se obraťte – jak již bylo výše uvedeno – na odbornou firmu.

Použití: Odstranění skvrn

GetaCore-Cleaner odstraňuje těžce odstranitelné skvrny, aniž by se tím změnil stupeň lesku povrchu desky. Místo, které má být vyčištěno, jednoduše nastříkat prostředkem GetaCore-Cleaner a skvrny odstranit vlhkým hadrem a čistou vodou. U skvrn, které nejdou odstranit ihned, nechat Cleaner působit delší dobu (cca 30 min.). Další pokyny použití jsou uvedeny na zadní straně obalu čisticího (Cleaner).

1.2 GetaCore - čistící sada – malá



Obsah

- 1 utěrka z mikrovlákn
- 1 brousek
- 1 brusný kotouč SG 240
- 1 brusný kotouč STS 150

Oblast použití:

Stopám běžného používání se nedá po určité době užívání zabránit. Občasné použití čistící sady může lehké povrchové škrábance zredukovat a tak docílit optického vylepšení povrchu.

1.2.1 Návod použití - pro hedvábně matné horní plochy

Obecný návod údržby

1. Čistěte prosím GetaCore – horní plochy jen s jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
2. **Zabraňte** prosím používání abrazivních prostředků, popř. prostředků obsahujících kyseliny.
3. **Skvrny** na GetaCore-plochách by měly být obecně odstraněny co nejrychleji, aby se zachoval jednotný stupeň lesku.
4. Pokud byste přesto chtěli jednoduše odstranit zaschlé skvrny od vody nebo vápna, použijte prosím ocet z bílého vína (5% roztok) a zřed'te ho v poměru 1 : 1 vodou, abyste dostali už jen 2,5 % koncentrát.
5. Prosím vyvarujte se používání mycích politur nebo čistících prostředků, které obsahují olej nebo silikon. Tyto zanechávají olejový film na povrchu, který se dá jen těžce odstranit. Tyto prostředky vedou ještě k tomu, že jsou na povrchu více vidět otisky prstů.
6. Pro zachování povrchových vlastností by se měly používat **krájecí prkýnka a podložky pod hrnce**. Pokud by přesto na povrchu měly být vidět stopy po používání, tak potom mohou být GetaCore povrchy dodatečnou úpravou (viz „Oživení povrchu“) nebo odborníkem dobroušením opět regenerovány.

Použití: Oživení povrchové plochy:

1. Plochu, kterou je třeba opracovat předem očistit obvyklým domácím čistícím prostředkem.
 2. Potom nasadit brusné kotouče (Pads) SG 240 na brousek a tento na opracovávané ploše použít následně:
Brousek vzít do ruky a stejným tlakem (nevykonávat žádný velký tlak) krouživými pohyby opracovávanou plochu obrousit. Občas utřít prach vznikající při broušení mikrovláknovou utěrkou a provést kontrolu povrchu: Jsou stopy po používání už minimalizovány? Hodí lesk povrchové plochy upravovaného místa ke zbývajícím ploše?
Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se postup broušení s brusnými kotouči SG 240 opakovat.
 3. Nakonec se plocha musí vyčistit utěrkou z mikrovlákn.
 4. Nyní se připevní na brousek brusný kotouč Pad STS 150 a musí se, jak už bylo popsáno výše, krouživými pohyby na opracovávané ploše použít.
 5. Nakonec se musí plocha vyčistit utěrkou z mikrovlákn.
- Obecně může být popsán postup čištění u silně zatížených povrchů opakován vícekrát.